

Краткое описание неисправности

На нашем предприятии эксплуатируются камеры климатические (тепла, холода и влаги) ARS 0680 и ARS 1100, 2013 года выпуска.

В процессе эксплуатации устройства Web Manager, предназначенные для снятия различных параметров (графики испытаний, значений температуры, влажности), а также настройки камер, вышли из строя.

В связи с вышесказанным, прошу прислать в наш адрес технико-коммерческое предложение (далее по тексту ТКП) на проведение нижеуказанных работ:

– диагностика и рекомендации по восстановлению работоспособности неисправных устройств Web Manager в количестве 2 шт. (устройства будут доставлены на территорию исполнителя за счёт средств ФГУП «ПСЗ»).

Главный механик



В.Н.Половьянов

Белов Владимир Иванович
57518

