





1. Размеры для справок.
2. Позиционные обозначения элементов и выходных контактов показаны условно.
3. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91.
   Шаг координатной сетки 1,25мм.
   Элементы установить:
   VD1-VD13 - по варианту 140.02.0301.00.02;
   R42-R51 - по варианту 140.02.0303.00.02;
   R2-R9,R11-R41 - по варианту 180.00.0000.00.02;
   D1-D7,VH1-VH3 - по варианту 330.00.0000.00.00.
   Остальные элементы установить по чертежу.
4. Джамперы поз.54 установить на вилки J1,J2 в соответствии с данным чертежом и еЦ5.134.047 Э3.
5. Паять ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
6. Винты, крепящие держатели платы поз.58 и ручки поз.62 к панели поз.2, стопорить по ОСТ 107.460091.014-2004 вид 23Г.
   Винты, крепящие плату поз.1 к держателям платы поз.58 и винты поз.5 стопорить по ОСТ 107.460091.014-2004 вид 24Г.
7. При отсутствии фиксации линейки маркировочной поз.3 установить её на эмаль ЭП-51 белая III УХЛ2 ГОСТ 9640-85.
8. Произвести кодировку вилки X1. Установить кодировочные штифты из комплекта кодировочных штифтов поз.59 в отверстия В-М (11 шт.).
9. Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.015.

					еЦ5.134.047 СБ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок приема сигнала от термопары БПТ Сборочный чертеж
Разраб.		Орлов			
Пров.		Самойлов			
Т.контр.		Гладких			
Н.контр.					
Утв.		Олистров			

Лит.	Масса	Масштаб
	0,4	1:1
Лист	Листов 1	

АО <<НИКИЭТ>>

Копировал

Формат А1

Перв. примен. еЦ5.134.047

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.