



1. *Размеры для справок:

2. $\pm \frac{1716}{2}$.

3. Гвозди поз.7 забить на расстоянии не менее 20мм от кромок досок.

4. Выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину.

УП 650.02.000СБ

Щит

Лист	Масса	Масштаб
1	1.0	1:5
Лист	Листов	1

ОАО ЧМЗ