



Схема соединений
термопреобразователей сопротивления
Термопреобразователи в обмотке статора



Термопреобразователи в подшипниковых узлах



Б
Соединение Y (6000 В)
(Крышка не показана)

