


Крышка поз.1 не показана.



Техническая характеристика

1 Предельная масса груза кг

Технические требования

- 1 *Размеры для спренок
- 2 Выступающие концы гвоздей загнуть и утопить в древесину.
- 3 Сварку ящика произвести после укладки грунта.
- 4 Крышку поз.1 и концы ленты поз.10 прибить после укладки грунта.
- 5 Теплового обрабатка
- 5.1 Тепловую обрабатку произвести в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мероприятиям (МСФМ) Секретариата Межгосударственной Конференции Защиты Растений
- Организации Пищевых продуктов и Сельского Хозяйства при ООН.
- 5.2 Маркировать маркировочный знак УП 4.110.11 на двух противоположных боковых стенках ящика в правом верхнем углу.
- Маркировочный знак наносится по технологии производителя.
- 6 Маркировка
- 6.1 Транспортировку маркировку выполнить согласно ГОСТ 14.192-96 и требованиям контракта.
- 6.2 Маркировать знак №1, №3, №11 по ГОСТ 14.192-96.
- 6.3 Маркировать знак №9 по ГОСТ 14.192-96.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ

[illegible]

6.4 Маркировку и надписи выполнять эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Допускается использование эмалей ХВ-124 ГОСТ 10144-89, НЦ-111 ГОСТ 9198-83, НЦ-132 ГОСТ 6631-74.

Цвет эмали должен быть контрастным по отношению к цвету маркированной поверхности.

7 Остальные ТТ по ГОСТ 10198 - 91 и ГОСТ 24634 - 81.

