


A-A (1:2)



- 8 Ленту поз. 12 крепить посередине планок поз. 2, 3 и полозьев поз. 4 гвоздями поз. 8.
- 9 Допускается взамен ленты поз. 12 использовать ленту М-0,7х20 ГОСТ 3560-73 или М-0,7х30 ГОСТ 3560-73, а также взамен гвоздей поз. 8 - гвозди П 1,4х32 ГОСТ 4028-63 для крепления ленты.
- 10 Доски поз. 13 крышки ящика закрепить шурупами после упаковывания.
- 11 Концы ленты поз. 12 прибить после упаковывания.
- 12 Ящик испытать на прочность при штабелировании статической нагрузкой $P_{исп} = 3500 \text{ Н}$ (350 кгс) в течение 30 мин через жесткую плиту, установленную на крышке ящика. При этом центр тяжести общей массы плиты и испытательного груза должен находиться на одной вертикальной прямой с геометрическим центром крышки ящика. После снятия нагрузки не допускается наличие повреждений и деформаций. На прочность испытать не менее трех ящиков от изготовленной партии.
- 13 Тепловая обработка
- 13.1 Тепловую обработку проводить в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мероприятиям (МСФМ) Секретариата Международной Конвенции Защиты Растений Организации Пищевых продуктов и Сельского Хозяйства при ООН.
- 13.2 Маркировать маркировочный знак УП 4.11 Д11 в правом верхнем углу на двух противоположных боковых стенках ящика. Маркировочный знак наносить по технологии цеха - изготовителя.
- 14 Остальные ТТ по ГОСТ 2991-85, за исключением пунктов 4.5, 4.6, и ГОСТ 24634-81.

Техническая характеристика

1 Внутренние размеры, мм	
- длина	2166
- ширина	300
- высота	166
2 Предельная масса груза, кг	55

Технические требования

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Влажность пиломатериалов не более 15%.
- 3 Покрытие ящика с наружной и внутренней сторон - огнебиозащитная пропитка по дереву по ТУ 2313-036-5121814.3-06.
- 4 Шероховатость поверхностей не более $R_{m, \max} 320 \text{ мкм}$, абраз на краях досок не допускается.
- 5 Доски поз. 13 по краям соединять в соответствии с типом соединения К2 по ГОСТ 9330-76.
- 6 При изготовлении ящиков из досок разной ширины, узкие располагают в середине щита.
- 7 Выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину.

ИЗМЕНЕНИИ
СООБЩАЕТСЯ

ПКС-УП.3045.01.000 СБ				Ящик		
1	Зам.	ПКС-9-2019	СР	9.08.19	Лист	Масса
Разраб	Гушина	СР	СР	СР	26	15
Проб					Лист	Листов
Т.контр.					1	
Н.контр.	Кутявина	СР	СР	СР	3АО "ПКС"	
Утв.	Вестфаль	СР	СР	СР		