


3501-0252.110.0005



- 1 Размеры для справок, кроме обозначенного *.
- 2 Размер в скобках – после сборки.
- 3 h14.
- 4 Сварные швы по ГОСТ 14771–76.
- 5 Сварка аргонодуговая, присадочный материал – проволока Св–08А–0 или Св–08Г2С ГОСТ 2246–70.
- 6 Контроль качества сварных швов производить внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242–79.
- 7 Шероховатость обрабатываемых поверхностей детали без чертежа Ra 12,5.

[illegible]