

АС <u>Кольская АЭС</u>	Дата <u>10.07.2019</u>	Справка - обоснование № <u>730-19/ЭЦ</u>
Энергоблок <u>-</u>		
Обозначение, наименование системы/установки <u>передвижная спецтехника и дизель-генераторы ЗС, ЗПУПД, СБ</u>		Подразделение-владелец <u>ЭЦ</u>
Обозначение, наименование, тип, марка оборудования <u>стартерные аккумуляторные батареи передвижной спецтехники и дизель-генераторов ЗС, ЗПУПД, СБ (оперативное наименование: 0VV01Q, 0VV02Q, 0VV03Q, 0EG01Q, 0EG02Q, 0EG03Q, 0EG04Q, ПАДГС, ЗПУПДАЭС, ЗС 1200, ЗПУПДРЭ, ЗПУПДг, ДГ СБ)</u>		
Обозначение, наименование детали, сборочной единицы, Номер чертежа, ТУ, марки	Причина создания внеплановой заявки	Обоснование
Стартерные аккумуляторные батареи передвижной спецтехники и дизель-генераторов ЗС, ЗПУПД, СБ	Механическое повреждение свинцовых клемм (акт дефектации №13д-19/ЭЦ)	В связи с мягкостью эксплуатируемых свинцовых клемм контактные соединения регулярно подтягиваются. Регулярная подтяжки приводит к механическому излому низкопрочных клемм. Повреждение свинцовой клеммы может привести к неисправности зарядного устройства и как следствие выходу из строя стартерных АБ. Быстросъемные клеммы «Quick Power» необходимы для надежного отключения/подключения стартерных АБ при ТО (1 раз в квартал).
Начальник подразделения АС – заказчика МТриО _____ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) <u>С.В. Серемак</u>		
Заключение экспертной группы <u>осуществить внеплановую закупку быстросъемных клемм «Quick Power» в 2020 году, в количестве 92 шт.</u>		
Председатель экспертной группы _____ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) <u>Ю.Г. Яценко</u>		
Члены экспертной группы _____ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) <u>В.Е. Пономарев</u>		
_____ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) <u>А.В. Рыжов</u>		
_____ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) <u>О.М. Смирнов</u>		
_____ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) <u>О.Н. Дмитриев</u>		
Смирнов Олег Михайлович 8 (81532) 4-22-91		