Том 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание на интеграцию средств СКД

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ на основе справочника ОКПД2, для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

Код	Вид работы			
43.99.90.90	0 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие			
	группировки			
43.21.10.140	3.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной			
	сигнализации			

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Интеграция средств СКД.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Поставка материалов и оборудования осуществляется Исполнителем работ (за исключением давальческого оборудования Заказчика).

Необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	
1	2	
1	Монтаж блока управления системы детектирования.	
2	Монтаж спектрометрического блока детектирования фотонного излучения.	
3	Монтаж блока световой и звуковой индикации.	
4	Монтаж стационарных металлодетекторов арочного типа.	
5	Настройка смонтированного оборудования.	
6	Монтаж устройства оптик о - (фото) электрическое: прибор оптико -электрический в однородном исполнении.	
7	Монтаж универсального устройства сопряжения.	
8	Монтаж отдельного преобразователя напряжения или блока питания.	
9	Монтаж стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа, массой до 100 кг.	
10	Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам.	
11	Монтаж провода в коробах, сечением до: 35 мм2	
12	Пусконаладочные работы датчика бесконтактного с числом «вход-выход» до 3.	
13	Пусконаладочные работы системы контроля управления доступом (СКУД)	

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Территория защищенной зоны промплощадки ПАО «НЗХК».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Heoбxoдимость поддержания в работоспособном состоянии эксплуатируемых ИТСФЗ периметра защищенной зоны.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ

Разработка Программы испытаний в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации ввода в действие систем физической защиты ядерных объектов» Госкорпорации «Росатом».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Интеграцию средств СКД выполнять согласно ведомости объемов работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Объемы работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж блока управления системы детектирования.	ШТ.	10	
2	Монтаж спектрометрического блока детектирования фотонного излучения.		40	
3	Монтаж блока световой и звуковой индикации.	шт.	10	
4	Монтаж стационарных металлодетекторов арочного типа.	шт.	10	
5	Настройка смонтированного оборудования.	шт.	10	
6	Монтаж устройства оптико - (фото) электрическое: прибор оптико -электрический в однородном исполнении.	ШТ.	10	
7	Монтаж универсального устройства сопряжения.	шт.	10	
8	Монтаж отдельного преобразователя напряжения или блока питания.	шт.	10	
9	Монтаж стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа, массой до 100 кг.	шт.	10	
10	Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам.	М.	4050	
11	Монтаж провода в коробах, сечением до: 35 мм2	M	4050	
12	Пусконаладочные работы датчика бесконтактного с числом «вход-выход» до 3.	шт.	40	
13	Пусконаладочные работы системы контроля управления доступом (СКУД)	Шлюзовой проход	10	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Требования к материалам для выполнения монтажных и пусконаладочных работ соответствуют требованиями рабочего проекта.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: со дня письменного уведомления Генподрядчиком Субподрядчика о начале работ и с учетом отлагательного условия, указанного в n.13.1 договора субподряда. Сообщение (уведомление) направляется факсимильной связью или электронной почтой, с последующим направлением оригинала.

Окончание работ: в течение 5 месяцев с момента начала работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы проводятся в соответствии со следующими нормативами: СНиП 12-04-2002, ГОСТ Р 12.3.048-2002, СНиП 12-03-2001 и СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов».

Материалы (в т.ч. расходные) применяемые подрядной организацией при проведении технического перевооружения должны быть сертифицированы. Обязателен входной контроль материалов перед производством работ.

Материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимися, иметь паспорта, сертификаты соответствия нормам $P\Phi$, разрешение на применение в $P\Phi$, сертификаты соответствия экологическим и санитарным нормам.

В случаях замены материалов, СУПОДРЯДЧИК обязан заблаговременно представлять ГЕНПОДРЯДЧИКУ данные о выбранных материалах. В случае, если ГЕНПОДРЯДЧИК отклонил использование материалов из-за их

несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, СУБПОДРЯДЧИК обязан за свой счет и своими силами произвести их.

Изделия и материалы, на которые истекли расчетные сроки, указанные в документации, могут быть переданы монтаж только после проведения ревизии, устранения дефектов, испытания и других работ, обеспечивающих их качество и безопасность применения.

СУБПОДРЯДЧИК должен дать гарантию качества работ период выполненных на Rech работ. проведения работ соответствовать Качество применяемых должено нормам, правилам и стандартам на выполнение данного вида работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, работ, оборудования и материалов входящих в объем поставки Субподрядчика устанавливается 24 месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Своими силами 3/1 свой счет Субподрядчик должен устранить допущенные *e2*0 вине недостатки выполненных работах. Наличие дефектов устанавливается Субподрядчика Генподрядчика. двусторонним актом и Для составления акта, фиксирующего устранения обязан дефекты, согласования порядка uсроков uxСубподрядчик командировать представителя позднее дней получения письменного своего извещения от Генподрядчика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Учесть требования «Положения о порядке допуска подрядных организаций к выполнению работ на территории ПАО «НЗХК» от 24.04.2018 №26-12-2018 и действующих норм и правил по охране труда в ПАО «НЗХК».

Нести ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности во время производства работ на объекте в соответствии со СНиП 12-03-01 и «Положения о допуске подрядных организаций к выполнению работ на территории ПАО «НЗХК» от 24.04.2018 №26-12-2018 и действующих норм и правил по охране труда в ПАО «НЗХК».

При нарушении правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности экологической безопасности время производства работ на объекте и допущении несчастного случая, возможно расторжение договора Субподрядчиком в одностороннем порядке.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Генподрядчику, рассчитанная базисно-индексным методом в ФЕР-2001 с перечетом в текущие цены на момент, приближенный к моменту окончания работ и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

Генподрядчик назначает своего представителя, который от имени Генподрядчика совместно с Субподрядчиком оформляет акт выполненных работ, осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям договора и технической документации.

По фактически выполненным работам ежемесячно подрядчик до 17 числа предоставляет акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

По результатам работ Субподрядчик передает Генподрядчику по акту передачи технической документации всю техническую и исполнительную документацию на смонтированное оборудование.

соответствии Субподрядчик «Методическими рекомендациями no организации ввода действие систем физической Госкорпорации «Росатом» защиты» предоставляет Акты окончании монтажных работ, пуско-наладочных работ, ведомости смонтированного оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляются оформленные и подписанные со стороны Субподрядчика документы на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ n/n	Обозначение	№ инвентарный	Наименование
1.	1. Техническое решение 15.02.2019 № 21/03-10- дсп/4649-ВК-дсп		Техническое решение по интеграции средств, обеспечивающих досмотр проходящего персонала на предмет проноса запрещенных предметов (оружия и других изделий из металла, ядерных и радиоактивных материалов, взрывчатых веществ)