


«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. Генерального директора -

Главный инженер ОАО «ВНИИНМ»

 Вагин В.В.

«11» октября 2018г.

АКТ

осмотра состояния системы уличного освещения и освещения фасадов зданий и сооружений на площадке АО «ВНИИНМ» (инв.№25037) по адресу: г. Москва, улица Рогова, дом 5А

Комиссия в составе:

Председателя:

Рывкин А.Б.-Главный энергетик П-060

Члены комиссии:

Березкин Е.В.- главный специалист П-060;

Трусова Т.Н – ведущий инженер П-060-10

составила настоящий акт о том, что проведен осмотр состояния электрооборудования и комплектующих системы уличного освещения и освещения фасадов зданий и сооружений, расположенных на территории АО «ВНИИНМ» на предмет технического состояния.

1. В ходе осмотра систем установлено:

- система уличного освещения, включающая в себя светодиодные светильники, сумеречные датчики, кабель и шкафы управления освещением с коммутационной аппаратурой, функционирует на 70 %;
- система освещения фасадов зданий и сооружений, включающая в себя светодиодные светильники, сумеречные датчики и кабель, функционирует на 50 %.

Выводы проведения осмотра комиссией:


- на основании проведённого осмотра комиссия пришла к выводу, что для устранения данных неисправностей систем освещения необходимо:

- ремонт/замена неисправных светодиодных элементов в светильниках системы уличного освещения;
- ремонт/замена неисправных светодиодных элементов в светильниках освещения фасадов зданий и сооружений;
- ремонт/замена шкафов управления уличным освещением и сумеречных датчиков;
- ремонт/замена неисправных кабельных линий.

Заключение комиссии:

1. система уличного освещения не отвечает нормам по допустимой освещенности и нуждается в ремонте/замене.
2. неисправные светодиодные элементы, расположенные в уличных светильниках и в светильниках освещения фасадов зданий и сооружений сняты с производства;

Председатель:

Рывкин А.Б. 

Члены комиссии:

Березкин Е.В. 

Трусова Т.Н. 